

Návod na údržbu textilních výrobků

Vážení zákazníci, dovolte nám, abychom vám poskytli několik rad a doporučení, které vám pomohou s ošetřováním zakoupeného textilu. Dodržování níže uvedených rad a správný výběr textilu podle aktivity, na kterou je určený, vám zaručí dlouhodobou spokojenost se zakoupeným zbožím.

Překlad používaných termínů:

HAND WASH ONLY – pouze ruční praní

DO NOT MACHINE WASH – neprat v pračce

WASH SEPARATELY – prát odděleně

WASH INSIDE OUT – prát po rubové straně

WASH IN COLD WATER – prát ve studené vodě

WASH DARK COLOURS SEPARATELY – barevné prádlo perte odděleně od bílého

WASH AS COTTON – prát jako bavlněné prádlo

DO NOT BLEACH – nebělit

DRY CLEAN – chemicky čistit

WATERPROOF – odolné proti vodě

KEEP AWAY FROM FIRE – chránit před otevřeným ohněm

DO NOT IRON – nežehlit

IRON ON REVERSE SIDE – žehlit po rubové straně

DO NOT IRON DESIGN, PRINTING, BADGE – nežehlete přes potisk

DRY FLAT – sušit ve vodorovné poloze

TUMBLE DRY WITH TENNIS BALLS – do bubnové sušičky před započatím sušícího programu vložte tenisové míčky

DO NOT TUMBLE DRY AT HIGH TEMPERATURE – nesusťte v bubnové sušičce při vysokých teplotách

Tyto návody jsou vždy doplněné symboly (v tabulce uvedeny níže), které upřesňují vhodné postupy.

Vždy se řiďte symboly uvedenými na lístku u každého produktu.

Nepoužívejte prostředky s bělicími účinky, zejména pak na bázi chlóru.

Doporučujeme všechny výrobky prát naruby, aby se v pračce neodíraly. Suché zipy mohou na jemné tkanině napáchat nenávratné škody.

Používejte vždy prací prostředek, který je určený na světlé či tmavé textilie, tak zajistíte stálost barvy.

Je potřeba volit vhodný prací prostředek pro jednotlivé materiály. Zejména merino vlnu a syntetické materiály je vhodné prát v prostředcích k tomu určených.

Oblečení vyrobené ze syntetických materiálů se nedoporučuje prát s aviváží.

Textil před praním vždy roztřídte podle barev a zapněte zipy, choulostivé tkaniny úplně oddělte od ostatního prádla.

Pokud je sportovní oblečení propocené, je potřeba ho vyprat ihned, nebo alespoň propláchnout ve studené vodě, zabráníte tak agresivnímu působení potu na tkaninu.

Sušení oblečení na přímém slunci může mít negativní dopad na stálost barev, sušte vždy mimo přímé sluneční světlo.

Pokud žehlíte oblečení s nápisem, ověřte si, zda je nápis vyšitý, vytisknutý, nebo lepený. Potisky a lepené nápisy nežehlete, došlo by k jejich znehodnocení.

Prádlo, které je bez podšívky doporučujeme žehlit naruby, aby nevznikla lesklá místa a nedošlo k poškození nápisů.

Prodejce nenese žádnou zodpovědnost za škody na zboží způsobené nevhodnou údržbou zákazníka.

 PRANÍ	POSTUPY PRANÍ							
	 výrobek se nesmí prát	 ruční praní, max. teplota 40 °C	 max. teplota praní 30 °C, velmi mírný postup	 max. teplota praní 30 °C, mírný postup	 max. teplota praní 30 °C, normální postup	 max. teplota praní 40 °C, velmi mírný postup	 max. teplota praní 40 °C, mírný postup	
	 max. teplota praní 40 °C, normální postup	 max. teplota praní 50 °C, mírný postup	 max. teplota praní 50 °C, normální postup	 max. teplota praní 60 °C, mírný postup	 max. teplota praní 60 °C, normální postup	 max. teplota praní 70 °C, normální postup	 max. teplota praní 95 °C, mírný postup	
 BĚLENÍ	POSTUPY BĚLENÍ						 max. teplota praní 95 °C, normální postup	
	 povoleno použití všech oxidačních bělicích prostředků	 povolen pouze oxidační/nechlorový bělicí prostředek	 výrobek se nesmí bělit					
 SUŠENÍ	POSTUPY SUŠENÍ V BUBNOVÉ SUŠIČCE			POSTUPY SUŠENÍ NA VZDUCHU				
	 výrobek se nesmí sušit v bub. sušičce	 výrobek se může sušit v bub. sušičce, nižší teplota sušení	 výrobek se může sušit v bub. sušičce, normální teplota sušení	 sušení v závěsu	 sušení odkapáním	 sušení v rozprostřeném stavu	 sušení ve stínu	
 ŽEHLENÍ A LISOVÁNÍ	POSTUPY ŽEHLENÍ							
	 výrobek se nesmí žehlit	 žehlení při max. teplotě žehli: plochy 110 °C, žehlení parou může způsobit nevratné poškození			 žehlení při max. teplotě žehli: plochy 150 °C		 žehlení při max. teplotě žehli: plochy 200 °C	
 PROF. OŠETŘOVÁNÍ TEXTILIÍ	PROFESIONÁLNÍ OŠETŘOVÁNÍ TEXTILIÍ							
	 profesionální chemické čištění tetrachloretem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F, norm. postup	 profesionální chemické čištění tetrachloretem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F, mírný postup	 profesionální chemické čištění v uhlovodících, mírný postup	 profesionální chemické čištění v uhlovodících, normální postup	 výrobek se nesmí chemicky čistit	 profesionální čištění za mokra, normální postup	 profesionální čištění za mokra, mírný postup	 profesionální čištění za mokra, velmi mírný postup